

1. 放射光リング

放射光研究施設は毎年2千人を超える共同利用者がい る。本機構では職員,共同利用者の放射線安全のために次 のような安全管理を行っている。

(1) 個人被ばく管理

職員についてはフィルムバッジを支給し,ガンマ線と中 性子(CR39による)の被ばく量を1カ月毎に測定を行っ ている。共同利用者はそれぞれの所属組織で放射線従事者 になっていることが前提なので,まずそこのフィルムバッ ジを着用してもらい,さらにそれとは別に低エネルギーま でエネルギー特性の良い TLD バッジ(熱蛍光線量計 Li2 B4O7(Cu))を支給し,本施設で受けたX線,ガンマ線の 被ばく量を測定している。Table 1 に職員と共同利用者の 年度別被ばく者の人数を示す。本機構での被ばく管理目標 は1人当り年間10 mSv だが,本施設ではその目標値より かなり低い被ばく量で,ほとんどの人が検出限界以下であ る。

(2) 放射線モニターによる管理

本施設には全部で12台の放射線モニターが設置してあ る。これらのモニターのうち9台は管理区域に設置し, そこでの放射線レベルが高くなった場合には警報並びにパ トライトの点滅により周辺の作業者に注意を喚起する役割 を持っている。残りの3台のうち2台は施設からの排水, 排気を監視するモニターである。最後の1台はリニアッ クからリングへの入射路の延長線上の一般区域に設置して あり,1時間当りの積算で0.2 µSv を超えると,インター ロックによって入射を止める。ただし,蓄積したビームは ダンプしない。通常の運転では入射頻度は12時間に1度 程度だが,連続して入射する必要があった場合も0.2 µSv/ hを超えないようになっている。96年12月16日に行なわ れた PF 大電流実験では、電子入射を繰り返し、最大773 mA まで蓄積したが、このモニターの値は瞬間的に0.2 μ Sv/h を超えることがあっても、1時間当りの積算線量では0.2 μ Sv を超えることはなかった。Fig. 1 に電流値とモニターの値(ガンマ線+中性子)の時間変化を示す。

(3) 入射時の実験フロアの空間線量率の測定

入射時は蓄積時と比較するとリングにおける電子の損失 が多いため、制動X線が多くなる。毎期のユーザー実験 の始まる前にサーベイメータによる入射時の実験フロアの 放射線測定を行っている。測定の結果、一時的に連続入射 が必要となった場合に1時間当りの積算で20 μSv を超え る可能性がある場所はロープなどを張って入射時の立入制 限を行なっている。

(4) 蓄積時の実験フロアの空間線量率の測定

蓄積時は制動 X 線が少ないため放射光が主要となって くるが、基本的には十分に遮蔽されているため、実験フロ ア内はほとんどバックグランドレベルである。しかし、 2.5 GeV 用に作ったラインで3 GeV 運転を開始したこと、 一部散乱線で線量が上昇する場合がある所は、鉛で覆って いるところもあり、たまたまそのビームラインのメンテナ ンスなどで鉛が外れる場合があることも考慮し、安全確認 のためユーザー実験の始まる前にサーベイメータによる測 定を行なっている。

(5) 実験フロアの積算空間線量の測定

実験フロアの1カ月積算の線量を測定するためにTLD バッジを実験フロアに設置している。ビーム損失との対応 をつけるため、TLDバッジは実験フロアの人のいる場所 ではなく、リング側の壁にビームラインの番号が小さいほ うから順番に合計で47個を設置してある(Fig.2)。その

* 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 つくば市大穂 1-1 TEL 0298-64-5493 FAX 0298-64-1993 e-mail s-ban@kek.jp

Fiscal year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Stuff (Film Badge)							
Undetectable	104	110	109	113	140	130	132
0.1-0.39 (mSv/year)	5	2	3	5	2	2	0
0.4-0.99 (mSv/year)	1	0	0	1	1	0	0
1.0- (mSv/year)	0	0	0	0	0	0	0
Users (TLD Badge)							
Undetectable	1049	1026	1226	1487	1592	1681	1626
0.1-0.39 (mSv/year)	154	264	160	61	28	28	1
0.4-0.99 (mSv/year)	0	3	1	0	0	0	0
1.0– (mSv/year)	0	0	0	0	0	0	0

Table 1. Statistics of Annual dose in Fiscal years



Figure 1. Time Variation of Dose Rate and Ring Current.

測定結果を Fig. 3 に示す。これからわかるように実験フ ロアの線量はビームラインによってかなりの違いがある。 期間毎の TLD の全ての値を合計した積算線量と積分電流 値と入射時間の変化を Fig. 4 に示す。グラフの縦軸はそ れぞれの関係が比較しやすいように4月期の値を1とし, 他の期間は4月期との比をとった。これを見ると実験フ ロアの積算線量はほとんど入射時の線量のものであること がわかる。入射時間は通常1日に1時間未満なので,(1) の個人被ばく管理の項で述べたように,実際の被ばくはほ とんどない。

(6) リングからの搬出物品の放射線測定

リングから物品を搬出する場合,物品が放射化している 可能性があるので,通常はサーベイメータで表面線量率を 測定して放射化していないことを確認してから搬出を行な っている。97年に行なわれたリングの高輝度化改造の時 には交換のための電磁石等大量の搬出物品があった。電磁



Figure 2. Plane View of measurement points using TLD in the PF Experimental Hall.



Figure 3. Accumulated Dose per month measured using TLD placed on the inner wall in the PF Experimental Hall.

石等の大きくて重い物品はそれ自身が良い遮蔽物品となる ため,通常のサーベイメータによる表面線量率の測定だけ では線量率が通常のバックグランドより低くでて放射化物 の判断が難しい。この場合は NaI(Tl)スペクトロサーベ イメータ(アロカ製 C3475)用いて同じ幾何学的形状で 測定した。物品が鉄製の場合は放射化すると⁵⁴Mn がで き,アルミニウム製の場合は²²Na ができるので,それぞ れの核種の固有のピークエネルギーを見ることによって, 放射化の判別ができる。放射化はビームの損失が多いとこ ろで生じる。実験フロアで TLD を用いて測定した積算空 間線量の値をそれぞれの TLD を設置した位置に一番近い



Figure 4. Comparison of Total Dose, Integral Current and Injection Time.

場所にある四極電磁石の測定値と比較した結果を Fig. 5 に示す。測定した四極電磁石のうち Q132から Q172まで のものは撤去しない電磁石だったためダクトをつけた状態 で測定を行った。積算空間線量の測定期間は96年11月18 日から12月16日までである。全ての四極電磁石の近くに TLD が設置してあるわけではないので,積算空間線量の データ数は四極電磁石の物に比べると少なくなっている。 そのため全ての電磁石に対応させて積算空間線量のデータ を比較することはできなかったが,実験フロアでの線量の 高いところである BL5, BL14, BL15に対応する電磁石で も放射化している事が確認された。

2. 電子リニアックの改造時の放射線安全対策

放射光リングへの入射器である電子リニアックは専用で は無く,4台の蓄積リングの入射器である。95年から98年 にかけて KEKB ファクトリーへ入射するために加速エネ ルギーを,2.5 GeV から8 GeV へ増強する大きな改造が 行われた。改造後のリニアックの上流側部分のみを Fig. 6 に示す。リニアックは地下に設置されているが、地下部 分の建築工事中にも放射光リングへの入射を行うために、 出力制限を行いながら運転した。以下に改造の内容を記 す。

(1) 95年6月

陽電子生成用に使用していた **Fig. 6** の小型の電子リニ アック②の運転を停止する。リニアック②を収納していた 地下の建物を一部撤去するため,予めコンクリートをボー リングして,²²Na 等の長寿命の残留放射能を測る。放射 能が認められる部分は,保管する。

これ以降, 放射光リングでは陽電子の使用ができなくなり, 当面, 電子のみの使用になる。Fig. 6 の電子リニアック①の加速エネルギーを, 2.5 GeV から5 GeV にするための改造を開始する。



Figure 5. Accumulated Dose vs. Residual Activities in the Q-Magnets.

(2) 96年3月

電子リニアック①の出力を最大時の0.2%に制限する。 土の遮へいの一部を除き,電子銃室①を地下に建設する。 停止している小型の電子リニアック②の部屋の一部を壊 し,2台のリニアックを結合するための新しい建物②を増 築する。

(3) 96年12月

電子リニアック①の運転を半年間停止し、改造する。こ の間に放射光リングの高輝度化の改造も行われる。 (4) 97年6月

電子リニアック①の運転を再開する。出力を最大時の 10%に制限して小型のビームダンプを置き5GeVまでの 調整運転をする。リニアックから放射光リングへの入射ビ ームラインは撤去されており,入射できない。従って下流 側の放射光リングからの加速許可信号は,リニアックの運 転条件から除かれている。リングは改造工事を続ける。

(5) 97年9月

PF リングへの入射路を整備し,リニアック①から電子 を入射し運転再開する。

(6) 97年10月

PF リング低エミッタンスモードで運転開始

小型の電子リニアック②を再開する。新しい電子銃②から出力を最大時の10%に制限し小型のビームダンプを置いて運転する。

(7) 98年3月

2つの電子リニアック①②を結合した。2つの電子銃① ②を持ち,端の①からでも途中の②からでも加速ができる ようになり8GeVへの増強が完成した。①②のどちらの 電子銃からでも放射光リングへの入射が出来る。両方のリ



Figure 6. Plane View of 8 GeV Injection Linac. Only upstream parts are shown.

ニアックの出力制限を撤廃した。

上の(2)の時期には最大6.25 kW の電子リニアック①の 出力を,放射光リング入射に必要最低限の12 W 以上の出 力が出ないように制限し,かつ電子銃の直後に直径0.2 cmの極端に細いスリットを入れた。地下にあったリニア ック①の厚さ80 cm のコンクリート遮へい側壁が長さ10 m にわたって地上に露出するため,Fig.6の建物①の工 事部分に放射線モニタを置き,ビームの条件が悪い時には 自動的にビームを停止するようにした。しかし放射線が原 因で停止したことは無かった。

ビームダンプは低速陽電子実験施設のための陽電子発生 用ターゲットを兼ねており、リニアック②の1.6 GeV,1 kWの電子を用いて陽電子を生成させる。この厚さ2cm のタンタル製ターゲットとその下流の鉛製ビームストップ には, Fig. 6 の小型の電子リニアック③からも50 MeV, 1kWのビームを同時に打ち,計2kWの電子を使用でき る。このターゲット・ビームストッパーの冷却配管は、冷 却水中の放射能の増加が予想されるので、加速管とは別の 独立した密閉系になっている。このビームダンプ室は敷地 境界に近く, また将来, リニアック③を増強してより大出 力で実験することも想定して,鉄ブロック・コンクリート ・盛土で遮へいされている。鉄ブロックは重量450tの鋼 材であり、外側での空間線量を0.2 µSv/h 以下に減らし、 コンクリート・土中に長寿命の放射能核種(²²Na,³H)が 生成するの防ぐ。Fig.7にダンプ室の盛土の横断面図を 示す。上部は鉄1.5 m, コンクリート2 m, 土1 m で遮へ



Figure 7. Vertical Cross section of the Beam Dump Area.

いされている。

リニアック②は2カ所のスリットにより加速条件の合わないビームを除去し、他の部分でのビーム損失を減らすようになっている。電子銃①直後の低エネルギー部でビーム軌道を電磁石により約4 cm オフセットし、タンタル製スリット①でビームの一部を切り、元の軌道へ戻す。

ビーム軌道の分散が大きくなる180°偏向部にも,タン タル製のスリット②を置き,エネルギーが中心からずれて いる部分を切る。ここでのエネルギーは1.6 GeV と高いの で,上部に厚さ50 cm の鉄遮へいを追加する。